

## **Oppgradering av parsellen Rollag grense – Roe seter**

Oppgradering av Roevegen fra kommunegrensen og nordover, forbi Dalsetkollen til Roe seter er nå på det nærmeste ferdig. Framdriften av oppgraderingen har gått bedre enn forventet pga. det gode høstværet. Det har vært en god dialog mellom prosjektgruppa (som bestod av Eivind Eide, Torstein Gaarder Vikan og Ulrik Hoff) og Nore Fjelldriften.

Arbeidene som har blitt utført, og som det ble orientert om i brevet av 21.juli 2021, har blitt noe mer omfattende enn det hytteforeningen på Roe hadde kalkulert. Dette er imidlertid til alles beste, mener vi i styret. Endringene medfører at kostnaden pr. hytteeier blir noe høyere enn tidligere stipulert, noe som også ble presisert som en mulighet i årsmøtet 2021.

### **Tilbudsrunde**

Veilagsstyret har gjennomførte en prosess hvor flere entreprenører ble invitert til å gi tilbud på oppdraget. Etter forhandlinger med to av dem, ble det besluttet å tildele oppdraget til Nore Fjelldriften AS.

Eksterne rådgivere bistod i prosessen med blant annet å gi råd om hvordan oppgraderingen burde gjennomføres. Prosjektet er nå i sin slutfase.

### **Billigere for hytteeierne**

På årsmøtet i 2020 ble det stipulert en finansieringsandel for hytteeierne på kr. 16.500,- (som de fleste nå har betalt) + 8.200,- kroner pr. eiendom som potensielt skulle inkludere autovern og bom lenger nord. Med oppsparte strekningsmidler i veilaget og omprioriteringene som er gjort anslås imidlertid det andre hytteeierbidraget å bli redusert fra kr. 8.200,- kroner til kr 5.000,- pr. eiendom. Arbeidet med autovern og bom er imidlertid inntil videre skrinlagt.

### **Veilaget overtar ansvaret for vinterdriften**

Når arbeidene er fullført vil veilaget overta vinterdriftsansvaret for den oppgraderte strekningen. Da er det veilaget som vil følge opp en ny brøyteavtale. Brøyteavtalen sendes i disse dager ut på anbud.

Hytteeierforeningen forventes imidlertid å få en rolle i forbindelse med oppfølging av sideveiene inn til hytteområdene - på lik linje med hvordan dette er løst for Dalsethaugen på andre siden av kommunegrensen.

**Hadde vært fint om de som får denne informasjonen pr brev sender sin e-mail-adresse til veilagets leder.**

**En forutsetning for å få brøytet vei inn til egen hytte er at den enkelte selv har satt opp brøytstikk fra stikkvei/hovedvei inn til egen hytte.**

Veggli september 2021

For veilaget

Ulrik Hoff (gaupehoff@gmail.com)  
Leder

Roy N. Wetterstad